

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT STAMBACH-BERG
EDT 11
4822 BAD GOISERN

Datum	16.09.2026
Kundennr.	1002245
Gutachtennr.	335981

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Stambach-Berg

Anlagen ID: 7021000

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 130

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalausgutschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 771474/389528

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	16.09.2026
Kundenr.	1002245
Gutachtenr.	335981

Auftragsnummer/Analysennummer: 771474/389529

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT STAMBACH-BERG
EDT 11
4822 BAD GOISERN

Datum	16.09.2026
Kundennr.	1002245
Gutachtennr.	335981

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Stambach-Berg

Anlagen ID: 7021000

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 130

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Huber Jakob

Datum:

07.09.26

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Datum	16.09.2026
Kundennr.	1002245
Gutachtennr.	335981

Anlagenbeschreibung:

Untere Kaltenbachquelle: 4 m tief gefasst, im Wald, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in HB I

Höllquelle I: 8 m tief gefasst, im Wald am Fuße des Predigtstuhles, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in QSS Höllenquelle I

Quellsammelschacht Höllenquelle I: 1 betonierte Wasserkammer mit 8 m³ Fassungsvermögen, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist in HB II

Höllquelle II: 8 m tief gefasst, im Wald ca. 200 m von der Höllquelle I entfernt, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, speist in QSS Höllenquelle II

Quellsammelschacht Höllquelle II: Kunststoffbehälter mit 1 m³ Fassungsvermögen, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist in HB II

Hochbehälter I: im Wald, 4 betonierte Wasserkammer mit je 2 m³ Fassungsvermögen, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist HB II

Hochbehälter II: im Wald auf Wiesenstück, 1 betonierte Wasserkammer mit 32 m³ Fassungsvermögen, Kammerabdichtung mit Plexiglas, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist ins Netz, in den HB III und über 2 UW-Pumpen in den HB Pichlern

UV-Anlagen: 2 baugleiche UV-Anlagen im Technikraum des HB II für alle zur Versorgung herangezogenen Quellen (Untere Kaltenbachquelle und die beiden Höllquellen I und II)
UV-Anlagen: Fa. Aquafides, Typ 1 AF 400 TDYN, ÖVGW geprüft, Betriebsbuch vorhanden, Wartungsvertrag vorhanden, jährliche Sensorüberprüfung wird durchgeführt
Abschaltwert: 14,4 W/m²
Voralarmwert: 22 W/m²

Max. zulässiger Durchfluss: 7,42 m³/h bei 14,4 W/m² - dynamische Durchflussteuerung: der Betriebsbereich der UV-Anlage ist in der Steuerung hinterlegt, der Durchfluss wird je nach aktueller Referenzbestrahlungsstärke geregelt (Kurve liegt vor Ort auf).

Hochbehälter III: in einer Wiese im Quellgebiet Höll, 2 betonierte Wasserkammern mit je 15 m³ Fassungsvermögen, Kammerabdichtung mit Plexiglas, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist in HB IV

Hochbehälter IV: in freiem Gelände im Quellgebiet Höll, 2 betonierte Kammern mit je 50 m³ Fassungsvermögen, Kammerabdichtung mit Plexiglas, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, speist ins Netz

Hochbehälter Pichlern: auf einer Wiese, 2 betonierte Wasserkammern mit je 18 m³ Fassungsvermögen, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf,
1. Kammer: versorgt die Hochzone Pichlern
2. Kammer: dient als QSS für die Obere Kaltenbachquelle, diese wird jedoch ausgeleitet und nicht mehr zur Versorgung herangezogen

Unterbrecherschacht Lasern: 1 Wasserkammer aus Edelstahl mit 3 m³ Fassungsvermögen, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäße Abdeckung

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	16.09.2026
Kundenr.	1002245
Gutachtenr.	335981

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.